

Referenzliste für Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden

- **Zeughausgasse 4, 88400 Biberach, Bürgerhaus von 1318**
Bauherr: Stadt Biberach
Architekt: Schmitt u. Partner, Pfluggasse 14, 88400 Biberach

Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Dachstuhl,
Holzgebälk und Außenfachwerk einschließlich
Sicherungsarbeiten; Lehm- und Innenausbauarbeiten.

- **Weißgerberwark in 88400 Biberach von 1699**
Bauherr: Jürgen Kolesch, Bleicherstr. 3/2, 88400 Biberach
Architekt: Herr Reiser, Hochbauamt, Stadt Biberach

Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Dachstuhl,
Holzgebälk und Außenfachwerk; Sanierungsarbeiten am
Hammerwerk und Wasserbau; Herstellen von Schiebefenstern
nach altem Muster.

- **Herdbruckerstr. 13, 89073 Ulm, Stadthaus 14./15. Jahrhundert**
Bauherr: Realgrund Liegenschaften. 89073 Ulm, Karlstr. 31-33
Architekt: Karl Kopf, Firma Realgrund Liegenschaften Ulm

Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Holzgebälk und
Außenfachwerk; neuer Dachstuhl mit altem vorhandenen
Querbau in Fachwerkbauweise; Innenausbauarbeiten.

- **Umbau und Erweiterung Braith – Mali Museum, 88400 Biberach**
Bauherr: Stadt Biberach
Architekt: Prof. Dr. E. Janofske, Berggasse 44, 72116 Mössingen

**Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Dachstuhl;
Holzgebälk und historischen Stützen; Innenausbau und
Brandschutzarbeiten.**

- **Grufkapelle Achstetten, Mitte 17. Jahrhundert**
**Bauherr: Gräfin Reuttner von Weyl-Mynett, Schloß Achstetten,
88400 Achstetten.**
**Architekt: Büro Schmitt u. Partner, Pfluggasse 14, 88400
Biberach**

**Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Dachstuhl,
Holzgebälk; Glockenstuhl und Außenfenster.**

- **Katholische Kirche in 88487 Mietingen**
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde Mietingen
**Architekt: Büro Schmitt u. Partner, Pfluggasse 14, 88400
Biberach.**

**Sanierung der Dachkonstruktion des Glockenturmes.
Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Gebälk und
Dachstuhl des Schiffes. Austausch der Mauerlatten;**

- **Katholische Kirche St. Sebastian, 88427 Reichenbach**
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde, 88427 Reichenbach
**Architekt: Büro Schmitt u. Partner, Pfluggasse 14, 88400
Biberach.**

**Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Gebälk und
Dachkonstruktion. Austausch der Mauerlatten.**

- **Katholische Kirche St. Stephanus, 72589 Westerheim.**
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde, 72589 Westerheim
Architekt: Büro Schmitt u. Partner, Pfluggasse 14, 88400 Biberach.

Substanzerhaltende Maßnahmen an der gesamten Holzkonstruktion wie Dachstuhl, Tragwerk, Balkenlage. Herstellen von komplett neuen Auflagern an den Außenwänden.

-
- **Kirche St. Cosmas und Damian, 88484 Gutenzell**
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde, 88484 Gutenzell
Architekt: Dipl. Ing. Siegfried Locher, 88416 Ochsenhausen

Statistische Sicherung und Verspannung der barocken Kuppel; Sanierung von Fußpunkten und einbauen eines Überzuges.

-
- **„Kleines Großes Haus“, Webergasse 11, 89143 Blaubeuren, erbaut 1483**
Auftraggeber: Stiftung Kulturdenkmal „Kleines Großes Haus“

Restaurierung der historischen Bohlen-Balkendecken; Einbau einer Bohlenstube mit Fenstererker;

- **Kirche St. Jakobus Pelagius in Laupertshausen, 88437 Maselheim-Laupertshausen**
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde, 88437 Laupertshausen
Architekt: Herbert Schulz, Sulmingen

Rückbau einer nachträglich eingebauten Balkenlage, Fußpunkt
Sanierung mit Austausch der Mauerlatten einschließlich kompletter Traufpunktsanierung.

Hausschwammbekämpfung komplett und decken des Kirchendaches und Instandsetzung der Balkenköpfe.

Erbaut von 1714 – 1719, der älteste Teil der Kirche ist der Turm welcher aus der Romanik ist.

➤ **Großschafhausen Kirche Maria-Magdalena, 88477 Schwendi
Großschafhausen.**

Erstmals 1437 erwähnt. Die jetzige Kirche wurde 1726 neu erbaut.

Bauherr: Kath. Kirchengemeinde, 88477 Schwendi

**Architekt: Planungsbüro für Architektur und Denkmalpflege,
Freie Architekten, Klosterhof 1, 88427 Bad
Schussenried**

**Komplette Erneuerung des Fußpunktes mit Fünfkantschwelle,
Austausch Mauerlatte, Deckenbalkenköpfe, Bekämpfung von
Hausschwamm im Mauerkronenbereich, Überarbeitung des
Dachstuhls.**

**Rückbau eines Dachreiters aus Stahl von 1970 und ersetzen
durch einen Dachreiter aus Holzfachwerkkonstruktion (Eiche).**

**Einbau eines Sprengwerks zu Lastaufnahme des
neuen Turmes.**

Neuer Glockenstuhl aus Eiche.

➤ **Kath. Kirche St. Peter und Paul in Reute**

**Bauherr: Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Bad
Waldsee/Reute**

**Architekt: Planungsbüro für Architektur und Denkmalpflege
Peter Lukaschek, Jürgen Zimmermann**

Sanierungsmaßnahmen an Turm und Glockenstuhl.

**Abbau des alten Stahlglockenstuhls und Einbau eines
kompletten neuen Glockenstuhls aus Eiche.**

Komplette Sanierung des Dachstuhls.

Bankverbindungen

Kreissparkasse Biberach · IBAN: DE34 6545 0070 0000 0325 80 · BIC: SBCRDE66

Volksbank Ulm-Biberach · IBAN: DE95 6309 0100 0108 0720 02 · BIC: ULMVDE66

- **Kirche St. Joseph 88416 Mittelbuch**
Bauherr: Katholische Kirchengemeinde Mittelbuch
Architekt: Sick und Fischbach Ochsenhausen

Dachkonstruktion Schiff und Chor aus dem Jahre 1792;
Der Turm ist aus einer früheren Bauzeit;
Komplette Sanierung des Traufpunktes an Schiff und Chor mit
Austausch aller Mauerlatten und Fünfkantschwellen;
Erneuern aller Balkenköpfe und Sparrenköpfe;
Bekämpfung von echtem Hausschwamm in Zusammenarbeit mit
Bautenschutz Firma.
Dachsanierung Chordach, neues Traufgesims an Schiff und
Chor;

- **Haus Consulengasse 11 88400 Biberach a.d. Riß**
mittelalterliche Dachkonstruktion
Bauherr: Rainer Burkhardt
Architekt: Martin Schäle Pflummerstr. 32 88400 Biberach a.d. Riß

Über dem zweigeschossigen Fachwerkbau hat sich in der
rückwärtigen Dachhälfte ein Dachwerk des 14 Jahrhunderts
erhalten (Dendrochronologisch ermittelten Datum 1344/45).
Dadurch gehört es zu dem ältesten umfangreich erhaltenen
Dachwerk in Biberach a.d. Riß.

Sanierung des Traufpunktes an Nordseite mit Fachwerk und
erneuern der Balkenköpfe und Sparrenköpfe-
Ergänzen der Büge und Kopfbänder in Eiche
Sicherungsarbeiten; und Innenausbauarbeiten.

- **Kirche St. Peter und Paul 89584 Ehingen - Nasgenstadt**
Bauherr: Katholische Gesamtkirche Ehingen
Architekt: Hauser 89584 Ehingen Nasgenstadt

Komplette Sanierung des Traufpunktes an Schiff und Chor mit Austausch aller Mauerlatten
Erneuern aller Balkenköpfe und Sparrenköpfe;
Dachsanierung Chordach, teilweise Traufgesims an Schiff und Chor.

- **Schloss Orsenhausen in 88477 Schwendi/Orsenhausen**
Bauherr: Dip. Ing. Siegfried Weishaupt
Architekt: Architekturbüro für Denkmalpflege Peter Lukaschek

Komplette Dachtragwerksanierung, Statische Überarbeitung der Holzbalkendecken. Komplette Sanierung der barocken Treppenanlage.

- **Kirche Dietenheim in 89165 Dietenheim**
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde Dietenheim
Architekt: Manfred Graf, 89165 Dietenheim

Instandsetzung eichener Balkenlage unter Glockenstuhl.
Überarbeitung des eichenen Glockenstuhls, Verbindungen gesichert und Konstruktionsteile ersetzt.

- **Kath. Pfarrkirche St. Martinus Bußmannshausen**
Bauherr: Kath. Pfarramt Bußmannshausen
Architekt: Herbert Schulz, 88437 Maselheim-Sulmingen
Geschichtliche Belege sprechen dafür, dass eine Kapelle schon sehr früh am Platz der heutigen Kirche stand. Ein Quaderstein, der an der Ostseite der heutigen Kirche eingelassen war, trug die Jahreszahlen Anno 1414, renoviert 1725.

Zurückführung auf eine Ursprünglichkeit der historisch wertvollen Holzkonstruktion über dem ursprünglichem Schiff und Chor.

Abdecken der Traufe, Lagern der Dachziegel, Ausbauen der Bodenbeläge, neue Ergänzungen ersetzen, fehlende Mauerlatten einbauen und mit Deckenbalken oder Balkenprothesen verbinden.

- **St. Josefs Kapelle Birkenhard**
Bauherr: Kath Kirchengemeinde Birkenhard
Architekt: Lutz Dietmar Otte, Freier Architekt, 88447 Birkenhard

Ausgrabungen weisen auf eine romanische Vorgängerkirche aus dem 11./12. Jahrhundert hin. Im Jahr 1620 wurde die Vorgängerkirche im gotischen Stil erweitert.

Komplette Dachtragwerksanierung
Zurückschneiden der zerstörten Balkenköpfe, Strebenfüße.
Anbringen von Längsblätter als Stoßverbindung. Ausbauen der zerstörten Mauerlattung und einbauen von neuen eichenen Mauerlatten. Dach mit neuen Ziegeln eingedeckt.

- **Bestandsgebäude Roter Ochsen in Biberach**
Bauherr: EEW GmbH Gesellschaft für Grundbesitz und Projektentwicklung in 71063 Sindelfingen
Architekt: Zindel Planungsgesellschaft, Bernhard Felger, Stuttgart

Denkmalgerechte Instandsetzung mit angrenzendem Wohn- und Geschäftshaus. Der Neubau ist im Erdgeschoss mit dem bestehenden Gebäude verbunden.

Das historische Fachwerkhaus „Roter Ochsen“ wird komplett umgebaut und saniert. Das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss werden zu einem Ladengeschoss verbunden.

- **Kapelle St. Wolfgang in Emerkingen**
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus Major
Architekt: Herr Helmut Müller-Rinke, Frau Gabriele Rinke, 88400 Biberach-Rissegg

In einer Ablassgewährung von 1482 wurde der Bau der Kapelle beschlossen. Im Jahr 1975 erfolgte die letzte umfassende Renovierung des Dachstuhls. Der Dachstuhl datiert wohl aus dem 15. Jahrhundert.

Restaurierungs-Zimmerarbeiten

Substanzerhaltende Maßnahmen, Kehlbalkenverbindungen, Historische Längsaussteifung, Streben- und Sparrenfußpunkte. Die Dachkonstruktion ist einheitlich als verblatteter Dachstuhl komplett in Eiche abgezimmert.

- **Kath. Kirchengemeinde „St. Martinus“ Öpfingen**
Bauherr: Pfarramt Oberdischingen
Architekt: Michael Hamm, Freier Architekt, Holzgasse 6, 89584 Ehingen/Donau

Komplette Dachtragwerksanierung

Zurückschneiden der zerstörten Balkenköpfe, Strebenfüße. Anbringen von Längsblättern als Stoßverbindung. Ausbauen der zerstörten Mauerlattung und einbauen von neuen eichenen Mauerlatten. Dach mit neuen Ziegeln eingedeckt

- **Alter Gottesacker in Wangen**
Bauherr: Große Kreisstadt Wangen im Allgäu, Stadtbauamt
Sachgebiet Hochbau, Postplatz 1, 88239 Wangen im Allgäu.
Architekt: Karl Herter, freier Architekt, Rossgasse 15-1, 88239 Wangen im Allgäu

Bankverbindungen

Kreissparkasse Biberach · IBAN: DE34 6545 0070 0000 0325 80 · BIC: SBCRDE66
Volksbank Ulm-Biberach · IBAN: DE95 6309 0100 0108 0720 02 · BIC: ULMVDE66

Instandsetzung und Restaurierung Alter Gottesacker

Der alte Gottesacker von Wangen im Allgäu ist heute ein Stadtpark und eine ganz besondere kleine Oase der Ruhe. Der alte Gottesacker selbst wurde im Pestjahr 1521 (nach anderen

Quellen 1576) als Friedhof auf dem Gelände des seit 815 verbürgten Maierhofs des Klosters St. Gallen angelegt.

In der durch eine Mauer mit Arkadengang eingefriedeten Anlage fanden bis 1912 Bestattungen statt. Unter den Arkaden entstanden steinerne und gemalte Epithaphe. Bürger- und Zunftmeister, Gerichts- und Ratsherren der Freien Reichsstadt schufen sich dort persönliche Grabkapellen.

Wir führten die komplette denkmalgerechte Endstandsetzung der Dachkonstruktion und Dachdeckung der Arkaden und Grabhäuser aus. Zum Teil wieder Eindeckung der Dachflächen mit den vorhandenen Ziegeln. Arbeiten wurden von Ende 2014 bis Ende 2016 ausgeführt.

➤ **Kath.Kirchengemeinde St. Benedikt, Dintenhofen**

Bauherr: Kath. Verwaltungszentrum Ehingen

Kapelle St. Benedikt

Architekt: Michael Hamm Freier Architekt, Hauptstr. 71, 89584 Ehingen/Donau

Instandsetzung der Dach- und Deckenkonstruktion.

Zurückschneiden der zerstörten Balkenköpfe, Strebenfüße. Anbringen von Längsblätter als Stoßverbindung. Ausbauen der zerstörten Mauerlattung und einbauen von neuen eichenen Mauerlatten. Dach mit neuen Ziegeln eingedeckt.

- **Kapelle St. Peter und Paul, Ehingen**
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde St. Blasius Ehingen
Kapelle St. Peter und Paul
Architekt: Michael Hamm Freier Architekt, Hauptstr. 71, 89584
Ehingen/Donau

Komplette Instandsetzung der Dach- + Deckenkonstruktion
Ausbauen und Einbauen von neuen Mauerlatten, Deckenbalken,
Blattverbindungen, Kehlbalken, Fünfkantschwellen,
Bundstreben.

Dach mit neuen Biberschwanz-Doppeldeckung eingedeckt.

- **Kirche St. Martinus Dietingen**
Bauherr: Katholische Kirchengemeinde Dietingen – Arnegg
Verteten durch Herrn Pfarrer Dr. Prgomet
Von Stadion Str. 2, 89134 Blaustein
Achitekt: Ott Architekten Partnerschaft mbB,
Heinrich-Kahn-Str. 3 in 89150 Laichingen

Komplette Restauration und Instandsetzung Dachkonstruktion
aus Eiche am Schiff, Chor und Turm. Einbauen eines neuen
Dachverband. Dach, Schiff, Chor und Turm wurde mit neuer
Biberschwanz-Doppeldeckung eingedeckt.

- **Turmsanierung Heilig Geist-Kirche - Glockenstuhl**
Bauherr: Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist
Vertreten durch Herrn Polifke
Heilbronner Str. 2, 89537 Giengen
Architekt: Kock + Partner, Karl-Heinz Kock
Hornbergweg 16, 89537 Giengen

Kompletter Glockenstuhl aus Massivholz (Eiche) in zimmermannsmäßiger Ausführung mit Versätzen und Verblattungen, einschließlich aller Verbindungselemente zwischen den Konstruktionsteilen.

Größe der Glockenstube: Höhe 6,75m, Breite 6,00m, Länge 6,00m



- **Turmsanierung Heilig Geist – Schallläden**
Bauherr: Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist
Vertreten durch Herrn Polifke
Heilbronner Str. 2, 89537 Giengen
Architekt: Kock + Partner, Karl-Heinz Kock
Hornbergweg 16, 89537 Giengen

Herstellen und Einbauen von neuen Schallläden aus Lamellenbretter in einem Winkel von 30° für den gesamten Glockenturm.



- **Pfarrkirche „Mariä Heimsuchung“, Sanierung Glockenstuhl**
Bauherr: Kath. Kirchenstiftung Mariä Heimsuchung /
Dorschhausen, Kirchliche Stiftung des Öffentlichen
Rechts, Hauptstr. 23, 86825 Bad Wörishofen
Architekt: Ingenieurbüro Dr. Schütz Ingenieure, An der
Stadtmauer 13, 87435 Kempten

Instandsetzung, Ertüchtigung der gesamten historischen Konstruktion des Eichenholzglockenstuhls. Für die Instandsetzung des Holzglockenstuhls wurde dieser abtransportiert und nach der Instandsetzung neu aufgebaut. Instandsetzung der Lagerträger und Balkenlage mit verlegen eines neuen Bohlenbelages Glockstube.

- **Kirchturm – mit Außensanierung der Kath. Pfarrkirche St. Martinus**

**Bauherr: Kath. Pfarramt Bußmannshausen, Ringstr. 29, 88477
Bußmannshausen**

Architekt: Herbert Schulz, 88471 Laupheim

**Komplette Restaurierung des Turmaufstieges in 3
Geschossebenen, Sanierung der Deckenkonstruktion aus Eiche,
Einbauen von neuen Bodenbelägen.**

- **Pfarrkirche „St. Ottilia“ Rückbau nicht denkmalgerechter
Sanierungen, Balkenköpfe und Sparrenfußpunkte Instandsetzung
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde 88436 Mühlhausen
Architekt: Siegfried Locher, Memminger Str. 30 88416
Ochsenhausen**

**Komplette Rückbau nicht denkmalgerechter Sanierungen im
Schiff im Turmbereich, Balkenköpfe und Sparrenfußpunkte mit
Prothesen erneuert und neue Fünfkantschwelle eingebaut.
Geschädigte Mauerlatten durch mehrteilige eichene Mauerlatten
ersetzt.**

- **Turmsanierung „Mariä Königin“ Glockenstuhl, Schallläden
Bauherr: Katholische Kirchengemeinde Mariä Königin
Schillerstraße 6 89567 Sontheim
Architekt: Kock + Partner, Karl-Heinz Kock
Hornbergweg 16, 89537 Giengen**

**Kompletter Glockenstuhl aus Massivholz (Eiche) in
zimmermannsmäßiger Ausführung mit Versätzen und
Verblattungen. Herstellen und Einbauen von neuen Schallläden
aus Lamellenbretter in einem Winkel von 30° für den gesamten
Glockenturm.**

- **Turmsanierung Schädlingsbefall „Kirche St. Martinus“**
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde Erolzheim
St. Martinus, Bei der Kirche in 88453 Erolzheim
Architekt: Siegfried Locher
Memmingerstr. 30
88416 Ochsenhausen

Austausch von Konstruktionshölzern als Sanierungsmaßnahme
Anobienbefall in der 16m hohen Turmspitze .
Die Kirche stammt in Teilen aus dem 15. Jahrhundert und wurde
1874 im neugotischen Stil und mit einigen Anklängen an den
Jugendstil umgebaut.


- **Substanzerhaltende Maßnahme Ökonomiegebäude Schloss**
Orsenhausen, Landstr., 88477 Schwendi Orsenhausen
Bauherr: Siegfried Weishaupt
Konrad-Adenauer-Str. 23, 88471 Laupheim

Komplette Sanierung und Reparatur des Dachstuhls Balkenlage,
Giebel und Längswand, Flaschnerarbeiten, Dachdeckung,
Überarbeitung der Tor/Türen, Fachwerk ausmauern.

- **Gesamtinstandsetzung Kapelle St. Michael**
88147 Achberg-Doberatsweiler, Säntisweg 17
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde St. Michael – Esseratsweiler
Kirchstr. 7, 88147 Achberg – Esseratsweiler
Architekt: Karl Herter + Bausachverständiger,
Rossgasse 15-1, 88239 Wangen im Allgäu

Komplette Dachinstandsetzung, Statische Ertüchtigung,
Bekämpfungsmaßnahmen gegen Insektenbefall,
Dachdeckungsarbeiten, Schindelarbeiten, Schallläden

Holzhäuser · Dachstühle · Denkmalpflege
Dachgeschoßausbau · Trockenbau · Um- und Anbau
Bauschreinerei



- **Sanierung Pfarrhaus Sulmingen**
88437 Maselheim-Sulmingen
Bauherr: Kath. Kirchengemeinde Sulmingen, Dürnau 1
88437 Maselheim
Architekt: Dipl Ing. Herbert Schulz, 88447 Laupheim

**Abbruch und Sicherungsarbeiten, Zimmerer-und
Instandsetzungsarbeiten der Dach- und Deckenkonstruktion,
Dachdeckung und Böden.**

Bankverbindungen
Kreissparkasse Biberach · IBAN: DE34 6545 0070 0000 0325 80 · BIC: SBCRDE66
Volksbank Ulm-Biberach · IBAN: DE95 6309 0100 0108 0720 02 · BIC: ULMVDE66

Firmenanschrift: Geißer Holzbau GmbH · Freibadweg 1 · 88437 Maselheim-Ellmannsweiler · Telefon 0 73 51-1 82 17-0 · Telefax 0 73 51-1 82 17-19
info@geisserholzbau.de · Geschäftsführer: Markus Geißer, Moritz Geißer · ID Nummer: DE 199 179 609

www.geisserholzbau.de

- **Denkmalgerechte Sanierung Gartenhaus**
88400 Biberach, Waldseerstr. 9-1
Bauherr: Alice Gerster, Waldseerstr. 9-1, 88400 Biberach
Architekt: Ralf Münz Dipl. Ing., freier Architekt,
Pflummernstr. 18, 88400 Biberach

Komplette Restaurierung

vorher



nachher



**Dieses Gartenhaus wurde von der Denkmalstiftung Baden
Württemberg zum Denkmal des Monats Juli 2024 ernannt.
Gartenhäuser aus der Barockzeit existieren nicht mehr viele. Was
im 18. Jahrhundert vor den Mauern der Reichsstadt Biberach in
Mode war, ist jetzt in der Waldseerstr. vor dem Verfall bewahrt
und rechtzeitig instandgesetzt worden. Aus dem stark
vernachlässigten Nebengebäude ist auf diese Weise ein
Schmuckstück geworden, das als charakteristisches Beispiel für
diese Epoche gilt.**

➤ **Kath. Kirchengemeinde St. Michael „Sanierung Aufhofener
Käppele“**

**Bauherr: Kath. Kirchengemeinde St. Michael
Käppelestr. 16, 88433 Schemmerhofen**

**Architektin: Sibylle Hagel, Freie Architektin
Amselweg 3 in 88433 Schemmerhofen**

**Komplette Sanierung der Balkenlage und Dachkonstruktion der
Wallfahrtskirche St. Michael.**

➤ **Schlosskapelle „St. Georg“ Schloss Mindelburg 2,
Gesamtinstandsetzung Dekanat Mindelheim**

**Bauherr: Kath. Schlosskapellenstiftung St. Georgenberg /
Mindelheim**

**Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts vertr. d. die
Diözese Augsburg, Fronhof 4, 86152 Augsburg**

**Referenzgeber: Dr. Schütz Ingenieure PartG mbB
An der Stadtmauer 13, 87435 Kempten**

**Kompette Instandsetzung des Dachtragwerks, sowie
Dacheindeckung, Ertüchtigung der Deckenbalken auf der
Empore.**

➤ **Kapelle Mariä Opferung in Osterhofen, Denkmalgerechte
Sanierung und Bestandserhaltung**

**Bauherr: Förderverein Kapelle Osterhofen e.V.
Mahlgasse 2 88339 Bad Waldsee**

**Architektin: Dipl. Inf. (FH) Freie Architektin Katja Zachmann-
Rundel, Reichertshaus 11, 88339 Bad Waldsee**

Komplette Instandsetzung der Dach- und Deckenkonstruktion mit Stuckdecke. Die Hauptmaßnahme der Sanierung ist die zimmermannsmäßige Reparatur der Schäden im Dachstuhl und Turm und das Wiederherstellen einer statisch funktionierenden Konstruktion. Zur Sanierung der Konstruktion kommt das Umschlagen der Ziegeleindeckung mit dem Ausrichten der Sparren dazu.

